
Widok z góry
1:100
Przęsło do rozbiórki
Rzeka Ina
Szczecin
Dr. woj. nr. 142
Lisowo
Krzywnica
685/2
(Województwo Zachodniopomorskie
ZZDW Koszalin)
475/4
(Nadleśnictwo Kliniska)
67
(Województwo Zachodniopomorskie)
14
(Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego)
Grunt nasypowy
Pobocze betonowe
Pobocze gruntowe
Opaska betonowa
Afalt lany
Oś beki
Nawierzchnia spękana
Now. bitumiczna
Now. betonowa
Now. bitumiczna na płytach betonowych
Balustrada stalowa
Bariera drogowa (stalowa)
Bariera mostowa sztywna
Kon. bariery
Pas dzielący
Schody na skarpie
Przyczółek betonowy
Wlot rury D=25 cm, odprowadzającej wodę z zastoiska
dno rury 9,780
Lo=1723
Lk=1795
1872
Umocnienie brzegu
Ściana betonowa
Palisada
Narzut kamienny
Drzewo i krzewy
Brzeg umocniony stalową ścianką szczelną
Dylatacja flara
Dylatacja podłużna szer. ~5 cm
Dylatacja przesuwna jednowkładkowa
Dylatacja stałe-sztywna
Pal stalowy d=32 cm
Warstwa ochronna z geotekstyliu pospłacana z "bębnami", szczeliny porośnięte mchem, brak warstwy nawierzchni
Przegub
Dylatacja bitumiczna
Spękania nawierzchni
Pkt. rob. osnowy
Krawężnik
Otwory po wpustach mostowych
Zastoisko wody
Zastoisko wlotu
Rdzeń grzybka
Rdzeń przęsła
Wysięgnik
Wysięgnik stalowy
Wysięgnik mostowy 20x18 cm
Płyta
Blacha stalowa
Kosz
Ok. 10,733
Lo=2014
L1=2841
Lo=2014
Lo=1723
Lk=1795
1872
Lk 10,738
(no 10,011)
Lo=1723
Lo=2014
Lo=1441
Lo=1441
Lo=1441